

## プリンタ制御プログラムのアップデート

### <概要>

本プリンタでは、「FUJITSU PrintPartner フラッシュ ROM アップデータ」を使って、プリンタの制御プログラムをアップデートすることができます。アップデート後は、より新しいソフトウェアで動くプリンタがご利用できます。

### <必要なもの>

FUJITSU PrintPartner フラッシュ ROM アップデータ	アップデートファイルをパーソナルコンピュータからプリンタに送るときに使用するツールです。
アップデートファイル	プリンタ制御プログラムの更新用データです。
Readme.txt	プリンタ制御プログラムの更新方法を記述したファイルです。フラッシュ ROM アップデータに添付されています。

### <ファイルの入手方法>

上記ファイルは、弊社ホームページ <http://www.fujitsu.co.jp/hypertext/printer/jp/cindex.html> または、PrintPartner GL サービスセンターから入手してください。

### <制御プログラムの更新方法>

- ・使用ツール：FUJITSU PrintPartner フラッシュ ROM アップデータ (以降、フラッシュ ROM アップデータと呼ぶ)
- ・動作環境：Windows 95、Windows 98、Windows NT 4.0、Windows 2000 のうちいずれか (日本語版)
- ・操作方法：readme.txt ファイル (フラッシュ ROM アップデータに添付しています) に記載していますのでそちらをご覧ください。

### <注意事項>

- ・アップデートは必ず電源投入後、液晶ディスプレイに「オンライン」と表示された状態から行って下さい。それ以外の状態での動作は保証されていません。
- ・本制御プログラム (アップデートファイル) の更新は、セントロニクスインタフェースからの受信のみ有効です。

### <アップデート時のエラー>

アップデート中にエラーが発生した場合、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示され、全ランプが点灯します。以下の表に従って処置して下さい。

表示	処置
データエラー ソウシンデータカクニン	アップデートファイルが正しいか確認します。プリンタの電源切断後、再投入しアップデートを再度行います。同じエラーが発生する場合は、お買い求めの販売店、担当営業、担当 CE または、PrintPartner GL サービスセンターまでご連絡ください。
タイムアウトエラー データサイソウシン	プリンタケーブルが正しく接続されているか確認します。プリンタの電源切断後、再投入しアップデートを再度行います。同じエラーが発生する場合は、お買い求めの販売店、担当営業、担当 CE または、PrintPartner GL サービスセンターまでご連絡ください。
セッテイフリョウ データサイソウシン	アップデートファイルが正しいか確認します。プリンタの電源切断後、再投入しアップデートを再度行います。同じエラーが発生する場合は、お買い求めの販売店、担当営業、担当 CE または、PrintPartner GL サービスセンターまでご連絡ください。

「Windows」、「Windows NT」は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 1999-2000