

カバーの取り付けについて


このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、本製品をお使いになるうえで知っておいていただきたいことを記載しています。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。
また、本紙は本製品の使用中にいつでも参照できるように大切に保管してください。

添付されているカバーについて

ご購入時に添付されておりますカバーは本体をご使用になる前に必ず取り付けてください。また、ケーブルの取り付け / 取り外しを行う時以外は絶対に取り外さないでください。本カバーを取り付けずにワークステーション本体をご使用された場合の動作保証できませんのでご注意ください。

カバーの取り付け方法は以下の通りです。

- 1 カバーを取り付ける前にワークステーション本体にディスプレイケーブル、キーボード、マウス、LANケーブル等を接続します。（ワークステーション本体に添付されておりますマニュアル『ハードウェアガイド』 - 「第1章 はじめに」 - 「3 接続」を参照してください。）
- 2 電源を固定しているネジ2ヶ所（図中A）を取り外します。
- 3 カバーのツメ2ヶ所（図中B）をワークステーション本体背面の溝2ヶ所（図中C）に差し込みます。
- 4 手順1で取り外したネジでカバーを固定します。



<ご注意>

本カバーを取り付けることにより、ワークステーション本体背面のラベルが隠れてしまいます。
そのため、弊社担当営業員または担当保守員へのご連絡の際は、装置上部のラベルに記載されあります MODEL と S/N(号機) をご通知願います。