


[印刷方法]

□ 指のスライドのさせ方

指の第一関節を指紋センサーの中央部に軽く押し当てると同時に指を動かし、センサー部が完全に見えるまで水平にスライドします。（指紋の渦の中心が指紋センサーの中心を通過するように指の腹をセンサー表面に接触させながら、1～2秒程度で通過する程度の速さでスライドします）



□ 認証から印刷完了までのステータスランプ表示


ONLINE DATA	SENSOR	VERIFY	ERROR	■ ブザー鳴動	● 消灯	● 点灯	■ 点滅
●	●	●	●				
準備完了 装置の準備が完了しました。							
●	●	●	●				
印刷受付（指紋入力待ち） 印刷を受付ました。指をスライドしてください。							
●	●	●	●				
指紋特徴点検出中 入力された指紋の特徴点を検出中です。							
●	●	●	●	▶ ピッ(約0.5秒)			
指紋特徴点検出正常終了 指紋の特徴点の検出が正常に終了しました。							
●	●	●	●				
ユーザー照合中 パソコンとユーザ照合中です。							
●	●	●	●	▶ ピー(約1.0秒)			
ユーザー照合正常終了 パソコンとのユーザ照合が正常に終了しました。							
●	●	●	●				
印刷中 印刷中です。							
●	●	●	●				
印刷完了 印刷が完了しました。							
●	●	●	●				

ONLINE
DATA
SENSOR
VERIFY
ERROR

▶ ブザー鳴動



点滅




ビー(約3.0秒)

指紋入力エラー

指紋の特徴点を検出できませんでした。ブザーの音が止まってから、もう一度指をスライドしてください。


何度も本エラーが発生する場合は、InternetServiceよりエラー内容を確認してください。



ビー(約3.0秒)

照合エラー


照合できませんでした。入力した指を間違えていないか確認してください。



ビー(約3.0秒)

印刷エラー

プリンタでエラーが発生しています。プリンタのオペレータパネルの表示を確認し、エラーを解除してください。



ビー(約3.0秒)

指紋センサー未接続エラー


指紋センサーが接続されていません。本装置に付属の指紋センサーが正しく接続されているか確認してください。



ビー(約3.0秒)

プリンタ未接続エラー

プリンタが接続されていません。プリンタが正しく接続されているか確認してください。



ビー(約3.0秒)

未サポートUSBデバイス接続エラー

本装置でサポートしていないUSBデバイスが接続されています。本装置に付属の指紋センサー、またはプリンタが正しく接続されているか確認してください。



システムエラー

システムで異常が発生しています。電源OFF/ONを行なってください。それでも、エラーが解除されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。




ビー(約3.0秒)

IPアドレス重複エラー

IPアドレスの重複を検出しました。ネットワーク上の他の装置とIPアドレスが重複していないか確認してください。

(左の3つのパターンで上から順に繰り返し表示)



ビー(約3.0秒)

ハードウェア/ファームウェア異常

ハードウェア/ファームウェアの異常を検出しました。

電源OFF/ONを行なってください。それでも、エラーが解除されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。



(ファームウェア異常)

(ハードウェア異常)

■「富士通ハードウェア修理相談センター」

- ・通話料無料 0120-422-297

- ・お問い合わせ時間 9:00～17:00(土曜、日曜、祝日および年末年始を除く)